

Số: 523 /BVCR-TTBYT
Về việc yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp “Dịch vụ sửa chữa khắc phục lỗi, thay thế vật tư, bảo trì bao gồm thay thế phụ kiện, linh kiện trong 12 tháng máy MRI” Năm 2023 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213. Email: baogia.bvcr@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h00 ngày .22. tháng .9... năm 2023 đến trước 17h ngày .04. tháng .10... năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày04... tháng ...10.. năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực	Dự kiến ngày
-----	------------------	---------------	------------	-------------	---------------	--------------

					hiện dịch vụ	hoàn thành dịch vụ
1.	Dịch vụ sửa chữa khắc phục lỗi, thay thế vật tư, bảo trì bao gồm thay thế phụ kiện, linh kiện trong 12 tháng máy MRI: + Model: Magnetom Skyra + Số seri: 45523 + Hãng: Siemens + Năm sử dụng: 2013	Dịch vụ bảo trì bao gồm thay thế phụ kiện với tình trạng thiết bị như sau: • Hồng, lỗi tín hiệu thấp các coil như: 02 coil body, coil sọ não và các coil khác tín hiệu thấp • Lỗi thất thoát khí Helium • Màn hình trên magnet hồng • Thỉnh thoảng bàn mắt kết nối Bảo trì định kỳ 3 lần/năm, thay thế tất cả các phụ kiện, linh kiện khi có hư hỏng	1	Gói		


Các nhà cung cấp báo giá với nội dung quy định như sau:

- Biểu mẫu báo giá theo đúng biểu mẫu báo giá dịch vụ quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.
- Đính kèm các đáp ứng các đơn vị có khả năng cung cấp về thời gian đáp ứng về nhân sự và linh kiện, phụ kiện:....., số ngày dừng máy tối đa trong 12 tháng:..... và các tài liệu khác kèm theo

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT .


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tri Thức